Docking Station funktioniert nicht in OpenCore nach Ventura Update

Beitrag von "t480s" vom 15. März 2023, 17:39

Hallo zusammen,

auf meinem Thinkpad t480s have ich seit einiger Zeit OpenCore und Ventura laufen. Das funktioniert prinzipiell ganz gut. Ich habe mich hier bedient:

https://github.com/askwakhid/ThinkPad-T480s-macOS-OpenCore

Leider funktioniert meine Thinkpad Gen 2 Docking Station hier nur teilweise:

- Strom wird per USB-C Kabel an das Hackbook übergeben
- der per HDMI im Dock angeschlossene Monitor funktioniert

Nicht funktionieren:

- sämtliche USB-ports am Dock
- der Ethernet-Port

Ich verwende USBMap.kext aus oben genanntem EFI. Leider zeigt mir das USBMap-Command-Tool keine Ports von dem Dock an.

Was muss ich tun um alle Funktionen des Docks - vor allem USB-A und Ethernet-Port - zum Laufen zu bekommen?

Die Docking Station ist am Thunderbold/USB-C Port angeschlossen. Im Bios ist dieser Port wie folgt konfiguriert:

Config -> Thunderbolt (TM) 3

- Thunderbolt BIOS Assist Mode = Disabled (damit der vordere type-C port in Mac OS X funktioniert.)

- Wake by Thunderbolt (TM) 3 = Disabled
- Security Level = User Authorization
- Support Pre Boot Environment = Disabled