

Asus Rog Strix Z490 e-Gaming Front USB 3.0 und USB C keine funktion.

Beitrag von „canyonwalker“ vom 26. März 2023, 22:05

Wenn WLAN und BT vorher gingen kann es eigentlich nur an falschen oder fehlen Kexten liegen, da bräuchtest Du keine zusätzliche, wenn sie vorher stabil lief.