

# Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „tiga“ vom 30. März 2023, 09:59

Hi,

ich habe es heute nochmal probiert, es funktioniert leider immer noch nicht.  
In der config habe ich in der gpu, dass geändert:

- device-id=1b590000
- AAPL,ig-platform-id=00001b59

Nach dem ich macOS installer nach einem Boot aussuchen kann, hängt das Notebook wieder in der Bootschleife.

BIOS hab ich so wie auf dem Bild eingestellt.

Das andere Bild zeigt die Fehler, vor dem Neustart.



