

Plötzlich kein WIFI mehr :- (BCM943602cs

Beitrag von „Blackninja_1985“ vom 16. April 2023, 15:47

Hallo zusammen, ich benötige mal eure Hilfe.

Folgenden Situation:

Für meinen Hackintosh habe ich in der Vergangenheit eine leicht angepasste EFI von 5T33Z0 verwendet. Meine Hardware ist bis auf die Grafikkarte und Wifi/Bluetooth gleich.

Ich verwende eine Broadcom CM943602cs



Diese lief bisher auch immer ganz gut.

Nun habe ich allerdings ein Problem:

Wifi lässt sich nicht mehr aktivieren. Ich weiß nicht ob seit dem Update auf 13.3.1 oder seit dem patchen der Firmware der Intel I225.

ich habe mit den Einstellung zur DMAR Tabelle mal angesehen habe aber leider nicht so Recht Ahnung davon was da zu tun ist.

https://github.com/5T33Z0/Giga...stock_vs_cstmfw.md#readme

Ich habe alle Kombinationen ausprobiert.

Wifi funktioniert wenn ich in Opencore unter ACPI - add den Wert für DMAR.aml auf false setze und unter delete DMAR auf false..

Das für aber nach sehr kurzer Zeit zu einem Reboot.

Ich hänge mal meine EFI an und hoffe das hier jemand ist der mir helfen kann.

Dank vorab.

