

HP Probook 650 G2 kein Sound - Monterey

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. Mai 2023, 09:40

In Deiner SSDT-HP650G2.aml ist die ID=13 eingetragen. Da diese Vorrang vor anderen Angaben in der config.plist hat, nützen andere Angaben in den boot-args wohl auch nichts oder führen zu Konflikten.

Ich habe darum die Angabe der ID aus Deiner SSDT-HP650G2.aml mal entfernt. Tausche diese hier angefügte mal gegeben die vorhandene aus. Dann können wir andere IDs probieren.

Allerdings hast Du in Deinen DevicesProperties schon die ID eingetragen (siehe Post 2). Ändere darum die ID immer dort, (oder lösche diesen gesamten Eintrag in den DevicesProperties und gib dann dafür alcid=3 in den boot-args ein), sonst haben wir den nächsten Konflikt.