

Erledigt

Fragen zum Gigabyte GA H77N Itx Board

Beitrag von „toemchen“ vom 21. August 2013, 18:18

Hallo,

MacMini Definition mit einer HD4000 ist am wahrscheinlichsten, wobei ich selber noch keine Probleme mit anderen SMBios Einstellungen hatte.

Hier was zu lesen 😊

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=9775>