Nach OpenCore Patcher 0.6.7 bootet MBPro 2016 nicht mehr

Beitrag von "apfel-baum" vom 29. Juni 2023, 13:15

usb-ethernet, ist das ein seperater dongle? oder ist das etwas am gerät selbst? fremdhersteller?



edit-

desweiteren ist es möglich das du ersteinmal den postrootpatch machen mußt, damit usbfunktionalistät ansich vorhanden ist