

Zwei kleine Probleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. August 2023, 16:50

[bumbuy](#)

Versuche mal die Gain-Werte unter OC/UEFI/Audio für den Startsound Richtung 0 zu bewegen.

Zitat Anleitung: Intel HDA und macOS verwenden nativ Dezibel, um die Lautstärke anzugeben. Bei den meisten Intel HDA-Hardware ist der Referenzpegel von 0 dB die lauteste Lautstärke der Hardware, und alle niedrigeren Lautstärken sind daher negative Zahlen. Die leiseste Lautstärke bei typischer Sound-Hardware liegt bei etwa -55 dB bis -60 dB.

[nobby](#)

...aber dann kann es ja kein alc256 oder alc257 sein, wenn Du mit ID3 Erfolg hast. Wäre mal interessant, was Hackintool jetzt wo es geht als Device anzeigt.

Ggf. macht es dann Sinn auch die anderen ID's für das betreffende Realtek-ALC zu versuchen, denn ID3 ist garantiert schon älter (von Mirone), welches nicht unbedingt auf neueren Asus geschrieben wurde, bezüglich aller Anschlüsse (int. Speaker/int. Mic/ ext. Kombibuchse, etc.).