

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Hardy777“ vom 17. August 2023, 22:07


Itlmw habe ich mir runtergeladen. leider ohne Erfolg obwohl die Kontrollleuchte am Hacki leuchtet.

28	AirportItlmw.kext	V2.2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/AirportItlmw	Contents/Info.plist	22.0.0	22.9.99	Any
----	-------------------	--------	-------------------------------------	------	-----------------------------	---------------------	--------	---------	-----

Was ist mit diesen. Sind diese für mich wichtig oder sind die für deine Konfiguration gewesen?

22	BrcmFirmwareData.kext	V2.6.8 BT Injector	<input type="checkbox"/>	false	Contents/MacOS/BrcmFirmwareData	Contents/Info.plist			x86_64
23	BrcmPatchRAM3.kext	V2.6.8 BT Injector	<input type="checkbox"/>	false	Contents/MacOS/BrcmPatchRAM3	Contents/Info.plist			x86_64
24	AirportBrcmFixup.kext	V2.1.7	<input type="checkbox"/>	false	Contents/MacOS/AirportBrcmFixup	Contents/Info.plist			Any
25	AirportBrcmFixup.kext/Contents/Plugins/AirPortBrcmNIC_Injector.kext	V1.0	<input type="checkbox"/>	false		Contents/Info.plist			Any

Der erste Eintrag kann bestimmt auch weg oder. Ich denke das bezieht sich alles auf deine verbauten Komponenten.



Leider lässt sich Win10 nicht mit der OC EFI Booten. Muss jetzt extra ein Cloverstick nutzen um win10 zu Booten. Hat da jemand eine Idee. Einfach den Microsoft Ordner aus der Clover EFI in die OC EFI zu verschieben funzt nicht.