

# KBL Desktop Gehäuselüfter starten beim Ruhestand auf Hochtouren

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. Oktober 2023, 14:06

Bei meinen KBL-Desktop starten die Gehäuselüfter auf Hochtouren, wenn der Monitor nach Inaktivität in den Ruhestand geht. Wird der Ruhestand über das Mac Menü aktiviert passiert das nicht. Die Temperaturen der CPU liegen zwischen 40 bis 50 Grad. Die Lüfter bleiben auf Hochtouren, auch wenn der Ruhestand aufgehoben wird.

SecureBootModel ist Default.

Hibernation war auf Auto und jetzt NVRAM. Hibernationfixup.kext mit bootarg für Nvram bringen auch keine Änderungen.

Die Einstellungen zur EFI entsprechen der Dortania Guide für KBL Desktop + Kexte, Patch, Block Bootarg für Sonoma.

EFI folgt später, bin gerade Mobil unterwegs.

EDIT: Wie kann ich die Ursache zu dem Verhalten ermitteln.

EDIT: Sonoma 14.1 Beta (23B5056e) ist davon nicht betroffen.