

Erledigt

ALC898

GA-Z77x-U5DH

Knistern

bzw.

Aussetzer

Beitrag von „bocomp“ vom 26. August 2013, 10:07

Hey,

Hatte auch extreme Probleme mit meiner Soundkarte on Board. Ist zwar eine andere Version des Soundchips.

Versuch mal einen andere Multibeast version. Bei mir lief es mit der Version 5.0.2. und dan gezielt den Treiber im Auswahlmenue auswählen und nicht pauschal alle installieren.

Good Luck