

USB Ports am Gehäuse funktionieren nicht richtig

Beitrag von „Michael45“ vom 22. Oktober 2023, 13:04

Hi,

als ich damals noch Catalina auf meinen Hacki hatte, funktionierten die vorderen USB Ports ganz normal, sprich USB Sticks und Festplatten wurden auf dem Desktop angezeigt.
(Betrifft nur die vorderen am Gehäuse, hinten am Mainboard, diese funktionieren immer)

Nachdem ich Monterey und jetzt Sonoma habe, funktionieren nur noch Geräte mit geringerer Stromaufnahme.

Kann es möglich sein, dass diese USB Ports auch über die EFI konfiguriert werden können oder müssen?