

# USB Ports am Gehäuse funktionieren nicht richtig

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 22. Oktober 2023, 14:17

Du musst deine USB-Ports mappen und einen Kext erstellen, den du dann in die EFI einbindest.

Unter Catalina war das nicht nötig, aber ab Big Sur ist es notwendig.

Das geht mit dem Tool USBToolbox [GitHub - USBToolBox/tool: the USBToolBox tool](#).

Damit kannst du unter Windows die Ports mappen, relativ straight forward.

edit:

Gerade deine EFI angesehen, USBPorts.kext ist bereits drin. Würde aber dennoch ein neues Mapping erstellen.

Hast du das SMBIOS vllt gewechselt?