

# USB Ports am Gehäuse funktionieren nicht richtig

**Beitrag von „hackmac004“ vom 22. Oktober 2023, 16:10**

Hab das Problem auch. Hab probiert diverse extras in die USBport.kext einzuarbeiten, aber ohne Erfolg. Unter Win hab ich das gleiche Problem, obwohl mein Kabel vom MB zu den Frontports relativ kurz ist.

Schlussendlich habe ich mir einen USB hub mit längerem Kabel geholt um das Problem zu umgehen.

Daran kann ich zuverlässig 2 externe HDDS anschliessen.

Vorne geht nur was wenig an Strom bedarf.

Falls es jedoch noch eine Lösung dafür gibt, wäre ich an der auch interessiert.