

Thunderbolt nur als USB erkannt

Beitrag von „m3.2“ vom 4. November 2023, 21:51

Und nun habe ich es aufgerollt. Ich hatte die *AppleIGC* als Ersatz für die *i225 Fix* kext drin in Vorbereitung auf Sonoma. Mit der geht es einfach nicht. Sobald die drin is bekomme ich kein ethernet übers Dock. Onboard geht aber weiterhin. Anscheinend nutzen die aber den gleiche Treiber (siehe Bild, nun ist ein neuer Eth Adapter am TB Bus).

TB Geräte tauchen weiterhin nicht auf, aber damit kann ich leben. Woran das liegt Verstehe ich (noch) nicht. Wenn da jemand Ideen hat gerne immer her damit!

