

# Hinweis: OC hat bei alten Ivy Bridge Motherboards einen dicken Bug!

**Beitrag von „EmilDeumel“ vom 16. November 2023, 12:43**

Ich hab zu dem OC-"Failed configuration" blabla mal im Netz geschaut und den ein oder anderen Fall gefunden, wonach da ähnliche Fehlermeldungen kamen wie bei meinem Desktop-Experiment (Gigabyte GA-B75m-d3h mit i5-3470T):

"OC: failed to load configuration" o.ä., aber auch gleiche Effekte wie bei mir wo auf dem Medium angeblich nicht Bootbares war.

Auf Verdacht habe ich grad einen Test durchgeführt: die letzte Version von CLOVER genommen um Mojave zu laden.

Hat sofort geklappt, der UEFI Eintrag auf der HD verschwindet auch nicht. Stattdessen kam ein weiterer dazu mit "Mac OSX", aber der funktioniert.

Dagegen verschwindet die UEFI-Möglichkeit der SSD nach einem einzigen (erfolgreichen) OC-Booten vom Medium.

Damit bleibt meiner Meinung nach nur übrig: OC hat bei alten MoBos einen Bug.

Kann man den Hinweis eigentlich irgendwie den OC-Entwicklern zur Kenntnis geben?