

opened core file of size 1MB

Beitrag von „Arkturus“ vom 13. Dezember 2023, 15:36

das Problem der Samsung EVO Pro ist wohl mit Firmware alleine nicht zu beheben. Wenn du jetzt klar kommst, scheint die Firmware vielleicht schon mit ausgeliefert zu sein. Die Hintergründe kann ich nicht erklären und Quellen nicht griffbereit.

Du kannst aber mal mit AmorphousDiskMark aus dem Appstore testen, welche Datenrate die M.2 bringt. Wenn Du damit zufrieden bist, ist ja alles gut. Ohne TRIM wird es dann möglicherweise mal langsamer. Kannst Du ja jederzeit temporär wieder aktivieren. [tidow](#)