

# GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

**Post by "Quantec6711" of Dec 25th 2023, 3:16 pm**

So, ich habe mal die Header angeschlossen und im Bios Thunderbolt und Force Power aktiviert. Keine Veränderung.

Hab dann auch mal ohne die Header und der 1 zu3 Brücke versucht...alles wie gehabt. Auch da funktioniert die Karte nur nach Warmstart ,Hotplug ,Warmstart .