

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Post by "Quantec6711" of Dec 25th 2023, 7:36 pm

Hi [kaneske](#), Dann mach ich das nochmal... ich hab nur 2 Slots wo die Titan reinpasst. Der erste wo die Graka sitzt (ist aber grade keine drin) oder Slot3 da ist jetzt die Titan. NVram Reset, Header beide drann Force power angeklickt . Das Szenario bleibt gleich.