

NUC10i5FNH2 Ventura 13.6.3 - WLAN funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 30. Dezember 2023, 23:59

Versuche mal was ganz triviales...

packe den ITLWM vor die beiden Bluetooth Kexte, damit der vor denen gestartet wird.