

GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 31. Dezember 2023, 14:11

Also der ThunderboltForcePower Treiber, wird nichts bringen.

Der ist eigentlich obsolet geworden, hat man Anfangs gerne benutzt.

Ich denke das An und Abstöpseln ist ein Feature, musst du mit leben.

Using Bus Power ist bei mir ebenfalls auf false.