

I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „bluebyte“ vom 31. Dezember 2023, 15:23

[KungfuMarek](#) stimmt, der Port taucht gar nicht in der plist auf. Der muss auf Connector-Type 255