HP Pavilion X360 13-u103ng macOS bootet nicht

Beitrag von "Max" vom 1. Januar 2024, 19:52

Hallo
ich versuche auf oben genannten Laptop macOS Ventura installieren, ich habe mit BDU einen Ventura <u>Recovery Stick</u> erstellt und eine EFI mithilfe des Dortania Guides.
Aktuell hänge ich bei BuildActDeviceEntry Exit, danach hängt sich das System auf.
Spezifikationen:
Prozessor: Intel Core i5 7200u
360 Grad Display mit Touchscreen
8GB Ram
1tb ssd
EFI ist im Anhang als zip-Datei angehangen. Habe bereits ein wenig mit dem i2c Zeug rum probiert und eine "SSDT-AWAC" eingefügt, diese hat insoweit geholfen, dass nicht mehr der Fehler mit dem i2c-Zeugs angezeigt wird.

Lösung: Trotz meines USB Mappings unter Windows mit USB Tool Box konnte macOS Ventura nicht die Verbindung zum USB Stick aufrechterhalten, installiere daher Catalina.