

Tochscreen geht nach Firmware Update nicht mehr

Beitrag von „Max“ vom 3. Januar 2024, 22:59

Hallo

Habe auf meinem HP Pavilion x360 13-u103ng mit i5-7200u leider ein Firmware Update für das TouchDisplay installiert, danach hat der Touchscreen nicht mehr funktioniert, das Update ist wohl fehlgeschlagen unter Windows 11. Im Geräte Manager steht seit dem eine fehlermeldung. Kann man dies wieder beheben oder ist das inverter board vom Touchscreen schrott?

Das Firmware Update gab es bei HP zum Download, ich habe versucht das Update nochmal zu installieren, es gibt aber einen connection error retry, ist ein elan touchscreen

