

# Low-Profile Grafikkarte für Ventura ohne nachträglichen Hack • Empfehlung gesucht.

Beitrag von „lustiger-peter“ vom 5. Januar 2024, 20:21

@[Arkturus](#)

So bald ich die Karte im System habe, auch als EINZIGE Karte, bekomme ich kein Signal zum Monitor um Einstellungen im UEFI vorzunehmen.

Da bedeutet halt kein Bootscreen, kein UEFI möglich.

Ich habe das Gefühl, die Karte wurde in irgendeiner Form gepatcht.

Mit Windows läuft die Karte nur als Secondary, ein Start davon ist nicht möglich, Rechner startet zwar aber ich sehe nix.