

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „mr.flow3“ vom 3. März 2024, 10:06

[griven](#) ich hatte jetzt anhand deiner EFI versucht, unter Ventura Bluetooth laufen zu bekommen. Jedoch ohne Erfolg. Die Installation lief top...habe dann den WIFI kext installiert. Läuft jetzt auch. Jedoch habe ich weiterhin kein Bluetooth und mir ist aufgefallen, dass ich Helligkeits Tasten betätigen kann und diese mir auch angezeigt werden, sich aber die Helligkeit weder über die Tasten noch über das System einstellen lassen .

Kannst du hier evtl. weiterhelfen?

Ich habe das Elitebook 840 G5 mit einem i5 8530U HD 620 und einem Wifi/Bluetooth Chip BCM_4350C2

