

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „mr.flow3“ vom 4. März 2024, 15:01

[griven](#) 😊 und ich sehe noch weniger 😊

So, habe nun USB Ports neu gemappt. USB2 & USB3 sowie USB-C. Alles wurde erkannt...ein eintrag war über...den habe entfernt...Kexkt exportiert und in die EFI und config eingefügt. Neu gestartet...kein BT 😞