

Neuinstallation: OpenCore und bestmöglichstes OS X

Beitrag von „amdkeks“ vom 22. März 2024, 19:54

So,

BigSur läuft auf dem Board!


EFI hängt im Anhang und ich habe den iMac14,4 ausgewählt.

Das ganze habe ich NUR mit der OnBoard Grafikkarte installiert, weil ich keine AMD-Karte zur Verfügung habe.

Die HD4000 wird korrekt erkannt und macht das was sie soll. Ganz wichtig ist, dass du das HDMI-Kabel nutzt und kein VGA, weil BigSur das irgendwie nicht mag 😊

Installiere bitte erst OHNE deine HD7770. So sollte es wohl erstmal gehen. Nach der Installation können wir uns dann um deine HD7700 kümmern;)

Hier jetzt noch ein paar Bilder:



- Hardware
 - ATA
 - Apple Pay
 - Audio
 - Bluetooth
 - Brennen von Medien
 - Controller
 - Diagnose
 - Drucker
 - Ethernet-Karten
 - Festplatte
 - Fibre-Channel
 - FireWire
 - Grafik/Displays
 - Kamera
 - Kartenleser
 - NVMeExpress
 - PCI
 - Parallel-SCSI
 - SAS
 - SATA
 - SPI
 - Speicher
 - Stromversorgung
 - Thunderbolt/USB4
 - USB

iMac

USB-Gerätebaum

- > USB 2.0 Bus
- > USB 2.0 Bus
- > **USB 3.0 Bus**

USB 3.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBXHCIPPT
 PCI Geräte-ID: 0x1e31
 PCI Revisions-ID: 0x0004
 PCI Hersteller-ID: 0x8086

DISK:

Produkt-ID: 0xef18
 Hersteller-ID: 0x23a9
 Version: 1.00
 Seriennummer: 7DDB98D4BF707119
 Geschwindigkeit: Bis zu 480 MBit/s
 Hersteller: USB2.0
 Standort-ID: 0x14100000 / 2
 Verfügbare Stromstärke (mA): 500

- Hardware
 - ATA
 - Apple Pay
 - Audio
 - Bluetooth
 - Brennen von Medien
 - Controller
 - Diagnose
 - Drucker
 - Ethernet-Karten**
 - Festplatte
 - Fibre-Channel
 - FireWire
 - Grafik/Displays
 - Kamera
 - Kartenleser
 - NVMeExpress
 - PCI
 - Parallel-SCSI
 - SAS
 - SATA
 - SPI
 - Speicher
 - Stromversorgung

iMac

Qualcomm Atheros AR8161 PCI Express Gigabit Ethernet:

Name: ethernet
 Typ: Ethernet-Controller
 Bus: PCI
 Hersteller-ID: 0x1969
 Geräte-ID: 0x1091
 Subsystem-Hersteller-ID: 0x1458
 Subsystem-ID: 0xe000
 Versions-ID: 0x0010
 Link-Breite: x1
 BSD-Name: en0
 Kext-Name: AtherosE2200Ethernet.kext
 Ort: /Library/Extensions/AtherosE2200Ethernet.kext

- Hardware
 - ATA
 - Apple Pay
 - Audio
 - Bluetooth
 - Brennen von Medien
 - Controller
 - Diagnose
 - Drucker
 - Ethernet-Karten
 - Festplatte
 - Fibre-Channel
 - FireWire
 - Grafik/Displays
 - Kamera
 - Kartenleser
 - NVMeExpress
 - PCI
 - Parallel-SCSI
 - SAS
 - SATA
 - SPI
 - Speicher
 - Stromversorgung
 - Thunderbolt/USB4
 - USB

iMac

USB-Gerätebaum

- > **USB 2.0 Bus**
- > USB 2.0 Bus
- > USB 3.0 Bus

USB 2.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBHCIPCI
 PCI Geräte-ID: 0x1e2d
 PCI Revisions-ID: 0x0004
 PCI Hersteller-ID: 0x8086

Hub:

Produkt-ID: 0x0024
 Hersteller-ID: 0x8087 (Intel Corporation)
 Version: 0.00
 Geschwindigkeit: Bis zu 480 MBit/s
 Standort-ID: 0x1a100000 / 1
 Verfügbare Stromstärke (mA): 500
 Erforderliche Stromstärke (mA): 0
 Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0

- Hardware
 - ATA
 - Apple Pay
 - Audio
 - Bluetooth
 - Brennen von Medien
 - Controller
 - Diagnose
 - Drucker
 - Ethernet-Karten
 - Festplatte
 - Fibre-Channel
 - FireWire
 - Grafik/Displays
 - Kamera
 - Kartenleser

iMac

Intel HD Graphics 4000:

Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 4000
 Typ: GPU
 Bus: Integriert
 VRAM (dynamisch, maximal): 1536 MB
 Hersteller: Intel
 Geräte-ID: 0x0162
 Versions-ID: 0x0009
 Metal-Familie: Unterstützt, Metal GPUFamily macOS 1
 Displays:

Acer G245H:
 Auflösung: 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition)
 Framepuffertiefe: 24-Bit Farbe (ARGB8888)
 Display-Seriennummer: L.J.L0W0514360
 Hauptdisplay: Ja

Gruß Keks