

Problem mit der Ventura-Installation.

Post by "commonworking" of Mar 25th 2024, 9:10 am

[Quote from amdkeks](#)

Moin,

Nutzt du die OnBoard GPU oder eine andere?

Wie ich bereits geschrieben habe, verwende ich CPU - i3-7300 und die integrierte iGPU - HD 630-Grafik. Dies ist ein Mini-PC und PCI-E x16 ist nicht für den Einsatz vorgesehen.

Also habe ich SMBIOS für den iMac 18.1 verwendet.

Also habe ich es in config geschrieben.plist eingebettete Grafiken. Der Port wurde mit gfxutil erkannt. Die ID wurde aus der Beschreibung zum Prozessor genommen.