

# **HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich**

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. April 2024, 22:18**

kleine randnotiz vom ocvalidate mit deiner efi vorm speichern stand oc 0.9.9-

Serialisation returns 204 errors! -, nach dem speichern etwa 2 fehler

Ig 

edit-

teile dem bootloader mit welches keyboardlayout er nehmen soll "03" alleine-steht sichtlich alleine da und bewirkt =nix

das schon eher etwas

prev-lang:kbd String de-DE:3

bitte nocheinmal den guide durchgehen- <https://dortania.github.io/OpenCoreLake.html#starting-point>

-ein hilreiches tool unter releases-

- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

Ig 