

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Post by "kaneske" of Apr 12th 2024, 8:46 pm

Ja ist ein USB Problem mit deinem Mapping.

Du musst den Port an dem die Fenvi hängt auf internal Mappen.

Aber eins nach dem Anderen.

EDIT:

Also ja deine Titan hängt an RP17, das mit der SSDT passt. Wenn das was du da anschliesst aber nur USB Geräte sind naja...

Bin gespannt was dein neues Thunderbolt Device macht.

Wenn du kein Device hast, nur mal so gefragt...warum ärgerst du dich denn mit der Karte überhaupt rum?