

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „Mogli79“ vom 18. Juli 2024, 11:38

Moin [griven](#) ich habe jetzt einen komplett neuen und cleanen Stick erstellt. Er läuft, jedoch wieder in Schleife und der selben Meldung wie auf dem Bild aus #27, also irgendwas mit bluetoothd (2XX). Die Zahl in der Klammer erhöht sich bei jeder Schleife, also 201, 202... . Brauche ich evt. noch einen anderen Bluetooth kext/ Fix? Das BootArg habe ich gesetzt, bis jetzt läuft der Bootvorgang. Hast du oder jemand einen Rat?

Edit:

So, da ich kein Bluetooth Device zum ausschalten habe, der Booter aber einen sucht, habe ich gerade eine BCM 4360 eingesteckt. Ich hatte die Hoffnung, dass der Bootvorgang jetzt weiter bis zum Grafiktreiber läuft, was er aber leider nicht macht. Es ist wie vorher auch, requestor =bluetooth hd error=3....No such process!