

Minisforum UM700 - Versuche macOS 12.0 zu installieren

Post by "erratica" of Oct 13th 2024, 1:16 pm

Meine Spezifikationen vom Gerät

CPU
GPU
RAM
Festplatte

Netzwerk- und Peripheriegeräte:

Ethernet
WLAN & Bluetooth
USB-Controller
Audio
SATA Controller
UEFI/SMBIOS

PCI-Geräteliste

VGA/GPU Controller
HDMI/DP Audio Controller
USB Controller #1
USB Controller #2
Audio Co-Processor
HD Audio Controller
Ethernet Controller
Wireless Network Controller
NVMe SSD Controller
IOMMU
PCI Bridge Devices
SATA Controller

Ich habe auch schon mit OpenCore Install einen USB-Stick erstellen lassen. Da ich eine Virtual Machine von MacOS Monterey 12.7.6 habe. Ist bloß nicht sehr schnell, deswegen jetzt der Versuch mit OpenCore.

Desweiteren habe ich schon mit OpenCore Configurator gearbeitet und habe es leider nicht hinbekommen, dass die installation startet.

Beim **Booten des USB** -> Bin ich auf **EFI Shell** gegangen -> FS1: -> cd /System/Library/SystemCore/boot.efi
Es dauert eine weile und dann kam eine Nachricht


```

AppleOPIC0: Processor id=10 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=11 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=12 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=13 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=14 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=15 LocalPpicId=0 Disabled
AppleOPIC0: Processor id=16 LocalPpicId=0 Disabled
IORPIC: Version 8x21 Vectors 64:87
IORPIC: Version 8x21 Vectors 88:111
IOPI: Executed 4 blocks of module-level executable FPL code
IOPI: sleep states S3 S4 S5
Kext org.tw.CodecCommander - library kext com.apple.iokit.IOAudioFamily not found.
Can't load kext org.tw.CodecCommander - failed to resolve library dependencies.
Kext org.tw.CodecCommander Failed to load (0xdc00000e).
Failed to load kext org.tw.CodecCommander (error 0xdc00000e).
Couldn't alloc class "CodecCommanderResidency"
Kext org.tw.CodecCommander - library kext com.apple.iokit.IOAudioFamily not found.
Can't load kext org.tw.CodecCommander - failed to resolve library dependencies.
Kext org.tw.CodecCommander Failed to load (0xdc00000e).
Failed to load kext org.tw.CodecCommander (error 0xdc00000e).
Couldn't alloc class "CodecCommanderResidency"

```

gemacht und eine Log Datei '[opencore-2024-10-14-163047.txt](#)' von OpenCore.

Einfach falls ich noch etwas übersehe, dass mehrer Augen drüber schauen.

Meine Kext Dateien, die ich schon hinzugefügt habe:

| Name | Änderungsdatum | Größe | Art |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------------|
| AirportFirmware.kext | 09.06.2024, 14:51 | 16,1 MB | Kernel-...terung |
| AppleALC.kext | 08.10.2024, 14:38 | 4,1 MB | Kernel-...terung |
| CodecCommander.kext | Heute, 17:23 | 122 KB | Kernel-...terung |
| libemulationfixup.kext | 08.10.2024, 14:48 | 60 KB | Kernel-...terung |
| IntelBluetoothFirmware.kext | 20.02.2024, 14:55 | 11,5 MB | Kernel-...terung |
| IntelBluetoothInjector.kext | 27.02.2024, 09:51 | 8 KB | Kernel-...terung |
| IntelMeas.kext | 05.07.2021, 18:14 | 172 KB | Kernel-...terung |
| Lilu.kext | 08.10.2024, 14:11 | 530 KB | Kernel-...terung |
| NVMeFix.kext | 07.08.2023, 15:18 | 54 KB | Kernel-...terung |
| RTCMemoryFixup.kext | 05.10.2020, 18:07 | 41 KB | Kernel-...terung |
| USBInjectAll.kext | 09.11.2018, 04:48 | 214 KB | Kernel-...terung |
| VirtualSMC.kext | 08.10.2024, 15:06 | 249 KB | Kernel-...terung |
| VoodooPS2Controller.kext | 08.10.2024, 15:12 | 494 KB | Kernel-...terung |
| WhateverGreen.kext | 08.10.2024, 15:53 | 535 KB | Kernel-...terung |

Fehlender Kext Datei:

- org.tw.CodecCommander (CodecCommander.kext und AppleALC.kext existieren schon - Muss ich da noch etwas Editieren ?)

- com.apple.iokit.IOAudioFamily

Schon mal etwas happiger als vorher, da jetzt nur noch Kleinigkeiten fehlen so denke ich.