

Fenvi unter macOS Sequoia

Post by “griven” of Nov 9th 2024, 11:59 pm

Soweit erstmal nichts ungewöhnliches zu sehen in Deiner EFI mal abgesehen davon das Du ein etwas merkwürdiges USB Mapping hast (zwei aktive Portmaps in der config) und das AMFIPass und das BootArg amfi=0x80 niemals gleichzeitig verwendet werden sollte...

Ich hab mal das Arg gelöscht, den AirportBRCMFixup deaktiviert (braucht die Fenvi nicht) und ansonsten alles auf den aktuellen Stand gehoben...

Edit: was ich (noch) nicht gemacht habe aber was Du ggf. auch noch checken/ändern solltest ist der Wert für car-active-config der sollte idealerweise auf FF0F0000 eingestellt sein 😊