

# **Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht**

**Beitrag von „RoyalRichman“ vom 10. März 2025, 12:33**

Hallo Zusammen

Karte und UAD Apollo Interface läuft nach wie vor super. Allerdings muss ich den Computer jedes mal 2 mal starten und erst dann wird das Apollo erkannt.

Ideen?