

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 27. März 2025, 22:14

Da ich das Thema mit den Snapshots nicht gelöst bekam habe ich die nvme formatiert und Sequoia installiert. Nun ist das Problem bezgl. Updates verschwunden und ich kann auf endlich die [SIP](#) ändern.

Damit dürfte die Inbetriebnahme der Fenvi dann auch gelingen.

Wichtiger ist mir gerade das Thema wiederbeleben nach Ruhezustand, da ich da keine Ahnung habe woran es liegen könnte. Das System reagiert auf keinen Tasten oder Maus oder on/off. Hat es ev. auch etwas mit USB zu tun ? Falls ja, wo müsste ich denn da ansetzen?

Und wo/wie genau kann man die angezeigten Einträge für den Picker ändern, um eine eindeutige Zuordnung zu einem Volume bzw. OS herzustellen?

Worüber kontrollierst/änderst Du die Einstellungen zur Lüftersteuerung [MacGrummel](#)?

Das MB hat zwei USB Controller, gibt es da Besonderheiten bezgl. der rückwärtigen TB4 Anschlüsse zu berücksichtigen?

So langsam nähere ich mich einem lauffähigen System, wobei ich zugeben muss, ich hatte angenommen, es wäre etwas einfacher.

Das Thema Snapshot hat mich doch arg in Verlegenheit gebracht und dann gestern noch die Probleme mit einer neu eingesetzten NVMe, zum Glück fiel mir ein, das Du damit erheblich Probleme hattest und es war dann recht schnell gelöst:)