

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „privatmann“ vom 25. April 2025, 02:16

Hallo zusammen,

ich bin als Newbie kürzlich gestartet und habe aum mein

Laptop HP 840 4G (Intel i5 7300U,Socket 1515 FCBGA,Intel HD620,16GB DDR4) Sequoia 15.4 als Dualboot mit Win 11 (auf 2. SSD) installiert.

Soweit läuft alles, mit Ausnahme der original eingebauten Intel WIFI / Bluetooth Karte (Intel Dual Band Wireless AC 8265).

Ich habe mir die letzte Woche die Zähne ausgebissen, leider ohne Erfolg. Zuerst habe ich es mit der HeliPort Version versucht; hier wurde mir zwar WLAN-Netz angezeigt und ich konnte mich im heimischen Netz kurz einloggen, wurde aber direkt immer rausgeschmissen.

Dan habe ich mich an die -aus meiner Newbie-Sicht schwierigere - zweite Variante mit dem Fake BMC Chipsatz gewagt, leider auch ohne Erfolg. Viel gelesen und ausprobiert. USB Mapping mehrfach mit verschiedenen Versionen von USBToolBox ebenfalls probiert. Alles erfolglos...

Ich bekomme es zumindest hin, dass das Wlan-Symbol beim starten der MacOS so tut, als ob es nach einem Netz sucht, aber nichts findet. Unter dem Mac Infobericht finde ich auch keinen Eintrag zu Karte unter Netzwerk, WIFI oder Bluetooth (dieses klappt auch nicht). Da ich nicht weiterkomme, benötige ich euere Hilfe bitte. Irgendwie wird die WLANKarte wohl nicht erkannt?

Die Kexts habe ich per Hand soweit aktualisiert.

OC ist auf dem Stand 1.0.3. Da traue ich mich noch nicht ran, wegen dem Dualboot. EFI als auch das MacOS Betriebssystem liegen auf der 2en SSD je auf eine eigene Partition (erste ist eine 2m SSD für WIN). Ich freue mich über jede Info, die hoffentlich zu Lösung führt. Vielen Dank!