

Hash-Abweichung auf Volume

Beitrag von „TheSnooze“ vom 7. Mai 2025, 12:59

Danke euch für eure Hinweise.

Unter MISC - Security ist alles korrekt eingestellt, also 'disabled'. Das Problem trat zum erstem Mal auf, als ich vom Stick gebootet habe, um EFI-Änderungen zu testen und dann plötzlich mein USB-Controller in den Feierabend ging. Angeblich habe ich da ja eine kleine Baustelle auf meinem Hacky.

Da habe ich mir das auch erklären können. Als es ein weiteres Mal kam, als ich von der Platte gebootet habe, begann ich mir Sorgen zu machen. Aber bisher ist es kein drittes Mal aufgetaucht.