

Problem beim Erstellen einer Firmware und SSDT für Thunderbolt 3 AIC

Beitrag von „schrup21“ vom 12. Juni 2025, 21:50

[Mogli79](#) Super!

Funktioniert Hotplug mit der angefügten SSDT?

RP05 gesetzt, DROM von deiner SSDT und name / model angepasst.

Bei mir funktioniert das nämlich mit meinem ungepatchten Onboard TB3 - ist aber Titan Ridge.