


WWDC 2025, macOS 26 & Hackintosh

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. Juni 2025, 13:11

BT+WIFI funktionieren via Intel AX210 und itlwm



Hatte erst BT Problem durch USB. MinKernel 26.0.0 funktioniert nicht. Mit 25.0.0 klappt es.

13	USBPorts.kext	V1.0	True	Com.apple.usb	18.0.0	18.0.0	Any
14	USBMap_MacBookAir11,1.kext	V1.1	True	Com.apple.usb	20.0.0	20.0.0	Any
15	HotPatch.kext	V1.0.0	True	Com.apple.hotpatch	Com.apple.usb		Any
16	IntelBiosUpdate.kext	10.0.0	True	Com.apple.driver.biosupdate	Com.apple.usb		Any
17	IntelPlatform.kext	10.0.0	True	Com.apple.driver.platform	Com.apple.usb		Any
18	BootPatcher.kext	10.11	True	Com.apple.driver.bootpatch	Com.apple.usb		Any