

WWDC 2025, macOS 26 & Hackintosh

Beitrag von „ST3R30“ vom 15. Juni 2025, 21:29

[Zitat von karacho](#)

Das funktionierte bei mir sofort von Anfang an, weil der Haken in meiner config.plist schon immer gesetzt war, seit ich OC benutze.

"DisableIoMapper" ist halt in jedem guide aktiviert, da die Kiste ansonsten eventuell nicht bootet - insbesondere bei älteren Boards. ABER: viele neuere NICs (2.5 GBit+) benötigen AppleVTD, damit sie funktionieren. Und dafür muss VT-D im BIOS aktiviert sein und der Quirk darf eben *nicht* gesetzt sein. Alles eine Frage des Use Cases.