

# Gebrauchter MacPro auf ebay / Mac mi M4 / Mac mini M4 Pro

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 9. Juli 2025, 21:59

[Zitat von bluebyte](#)

(1) IMG 0501 - YouTube

Das ist POM, da kannst du locker dieselbe Tiefe in Z nehmen wie der Durchmesser des Fräasers pro Schruppgang.

Erst grob Schruppen lassen bis auf 0.5 mm Restmaterial und dann ein Schlichtgang darüber, das schafft die Fräse locker.

Was nutzt du für ein NC Programm?