

Gigabyte Z790 A Elite AX ICE Startet automatisch neu

Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Juli 2025, 15:48

hallo,

ja, ohne passende grafikkararte wird das nix, eine anleitung wie du osx da draufbringst, ist in den seltensten fällen mit beiliegend beim pc...

da dein letztes mal wohl schon ein paar tage her ist- empfehle ich dir dringend, dein wissen aufzufrischen- siehe->

grundsätzliche infos

von null auf etwas mehr-

erstelle dir "2" usbsticks, der eine hat die efi drauf, ist in fat 32 formatiert, den ordner "efi" darin die beiden ordner "oc"(für opencore als bootloader) und "boot" sowie deren inhalt "kexte und co" - der andere das os zum installieren. gestartet wird mittels passender f-taste von efi-stick

damit kann die install beginnen. bei den bootargs das "-v" verbose ersteinmal hinzufügen und den haken bei "hideverbose" wegmachen

lesestoff-

- [Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

- <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/>

guckstoff-

- <https://www.youtube.com/watch?v=ZYyuoC1WWfg>

- <https://www.youtube.com/watch?v=S6mE44a-Z-8>

tools- unter releases

sowie mappen der usbports

USB-Ports mappen unter Windows-

[USB-Ports mappen unter Windows](#)

- <https://github.com/USBToolBox/tool>

- <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools>

- <https://github.com/ic005k/Xplist>

--

bioeinstellungen nicht vergessen

zusätzlich

kannst du dir mit boardmitteln eine efi erzeugen,

<https://github.com/lzhoang2801/OpCore-Simplify>

lg 😊