

Externe Grafikkarte funktioniert auf einmal nicht :(

Beitrag von „bluebyte“ vom 30. August 2025, 10:53

Ein Fehler der gleich ins Auge fällt ist UsbInjectAll.kext.

Mit Catalina lief das noch ganz gut. Ab Big Sur leider nicht mehr.

Ab Big Sur müssen die USB-Ports mit USB-Mapping konfiguriert werden.

Jetzt könntest du sagen, dass es doch bisher lief.

Ja, es kann durchaus sein, dass es bisher ohne Probleme lief.

Es kann aber durchaus passieren, dass man irgendwann mal Probleme bekommt.

Falsch konfigurierte USB-Ports können auch andere Probleme verursachen.

In den meisten Fällen bekommt man Probleme mit Bluetooth.

Bei den Boot-Argumenten benutzt du den Parameter revpatch=sbvm.

Dieser Boot-Parameter ist nutzlos ohne die Kernel-Erweiterung RestrictEvents.kext.

csr-active-config ist auf 00000000. Ändere mal auf 03080000.

Das wären auf die Schnelle schon mal die wichtigsten Punkte.