

Externe Grafikkarte funktioniert auf einmal nicht :(

Beitrag von „bluebyte“ vom 31. August 2025, 10:37

[Kompakt](#) das USB-Mapping funktioniert auch noch zuverlässig mit Catalina, aktiviertem UsbInjectAll und Hackintool.

UsbInjectAll kannst du nach der Konfiguration deaktivieren.

Für die Konfiguration brauchst du zwei USB-Sticks. Einmal USB2 und einmal USB3. Warum? USB3-Ports bestehen aus USB2-Port und USB3-Port. Je nachdem, welcher Stick eingesteckt wird, wie die Kennung HS (Highspeed) oder SS (Superspeed) gesetzt. Das erscheint auch sofort im Hackintool. Alle Ports müssen auf diese Weise eingelesen werden. Ich möchte hier nicht weiter drauf eingehen. Es gibt hier im Forum eine gute Anleitung. Wie ich bereits erwähnte, funktioniert das unter Mac OS nur noch bis Catalina.