

Gebrauchter MacPro auf ebay / Mac mi M4 / Mac mini M4 Pro

Beitrag von „Sascha_77“ vom 8. September 2025, 16:27

37 MB. Das sieht ja fast nach USB2.0 Link aus 🤔 Da kann mit einem zu langen Kabel oder aber einem schrottigen Kabel passieren.

Ich habe meine NVME mit einem 15 cm Kabel dran. Hatte das auch mal an einem halben Meter ... da war es dann nur noch USB 2.0 Geschw.

Was steht denn bei Systeminformationen bei Geschwindigkeit bei dir unter USB? Sollten mind. 5GBit/s sein. Stehen da zufällig 480 MBit/s?

```
RTL9210:
Produkt-ID: 0x9210
Hersteller-ID: 0x0bda (Realtek Semiconductor Corp.)
Version: f0.01
Seriennummer: 012345678905
Geschwindigkeit: Bis zu 10 GBit/s
Hersteller: Realtek
Standort-ID: 0x01200000 / 1
Verfügbare Stromstärke (mA): 900
Erforderliche Stromstärke (mA): 896
Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0
```