

Gebrauchter MacPro auf ebay / Mac mi M4 / Mac mini M4 Pro

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. September 2025, 16:22

Wie ich sehe, hast du den 6-in-1.

Mal abgesehen von den Anschlüssen am Mac,

sehe ich bei diesem Aufbau nur zwei Anschlüsse,

an denen sich externe Platten vernünftig anschließen lassen.

Nämlich am Orico mit den beiden USB A 3.2 mit 10 Gbit/s.

Falls du die externen Platten am RSTECH-Hub angeschlossen hast,

dann wird dein lahmer Hub die Fehlerquelle sein.

Der verteilt sieben Ports auf einen USB 3.0.

Kein Wunder, dass da alles zusammenbricht.

Eine Platte wird der schon schaffen, aber keine fünf.

RSHTTECH USB Hub Aktiv 3.0

USB 3.0 Hub mit 7x 5 Gbps Ports

Fazit: deine externen Platten an den Mac und dem Orico.

Den RSTECH in die Schublade, um wenigstens einen USB 3.2 frei zu machen.