

# WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 29. September 2025, 17:57

es ist natives WLAN aber Continuity Features funktionieren noch nicht.

z.B. bei Universal Clipboard wird eine leere jpeg Datei eingefügt (wenn man ein Foto am iPhone kopiert).

Airplay funktioniert aber (beide Richtungen)

wie gesagt ist Beta:

<https://github.com/OxFireWolf/...n/Documentation/Issues.md>


Die Geschwindigkeit würde ich als brauchbar beschreiben, aber doch weit unter dem nativ bis Ventura vorhandenem Treiber - siehe FritzBox:



Vergleich dazu, in Ventura:



Breitbandmessung:



was die Unterstützung angeht, aktuell nur die BCM4350 und BCM43602 Chipsätze. Bei den BCM4360 gibt es wohl aktuell ein Problem, dass die Firmware nicht geladen wird, die Karten werden aber sehr wahrscheinlich dazukommen.