

# Lenovo T15 Gen 1 | Erstes (letztes) und nachhaltiges leistungsstarkes Hack-Book für die kommenden Jahre

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Oktober 2025, 14:20

[DerTschnig](#) Deine USB\_T15\_Gen\_1\_Map.kext zeigt insgesamt nur 5 Ports. Das erscheint mir sehr wenig. Die hast extern 2 USB3.2 + 2 USB2 als USB-A

und einen USB-C 3.2 Port. Thunderbolt hat einen eigenen Controller und erscheint nicht. Dazu kommt intern BT / Webcam /USBHost dazu. Das musst Du mal prüfen.