

WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 13. Oktober 2025, 07:16

wichtiger Hinweis

Mittlerweile hat sich ein Problem mit macOS Updates gezeigt: bei mir war 2x unabhängig voneinander der Installer kurz nach dem Start stehen geblieben (keine SSD Aktivität mehr) und das gleiche passierte auch anderen Usern bei Insanely.

Das Problem könnte auch mit 26.1 Beta 2 zusammenhängen aber ich vermute eher BCMC selbst ist der "Bösewicht".

Lösung / Workaround: WLAN Modul im Bios abschalten, wenn das nicht möglich ist, BCMC für das Update deaktivieren.